

Комплектация и указания по монтажу фидерно-кабельных сборок

1. Состав сборок

Марка кабеля: РК50-7-311

Соединители: N-типа

2. Типы кабельных сборок

Тип кабельной сборки	Длина, метры
СКР50-7-311 -1,2-2 x Nm	1,2
СКР50-7-311 -0,5-2 x Nm	0,5

3. Указания по монтажу и эксплуатации

3.1 Кабельные сборки предназначены для применения в устройствах связи.

3.2 Внутренние поверхности соединителей и ответных узлов перед монтажом протереть этиловым ректифицированным спиртом (ГОСТ 18300-87).

3.3 При подключении сборок накидные гайки соединителей должны свободно перемещаться по сопрягаемым деталям.

3.4 Осевые кручения кабельных сборок не допускаются.

3.5 При монтаже кабельных сборок должны быть приняты меры, предотвращающие образование царапин на сборках и попадание влаги на места сочленений сборок с аппаратурой.